

Sisun Emit-leimasimet 8.5.2025

LeSillä on 41 hyvin toimivaa leimasinta sekä pukeissa olevat lähtö- ja maalileimasimet (2+2).

45 hankittu 2018
74 uusi paristo 2019, näyttää toimivan
83 uusi paristo 2016
85 uusi paristo 2016
101 hankittu 2021
102 hankittu 2021
103 hankittu 2021
104 hankittu 2021
105 hankittu 2021
106 hankittu 2021
107 hankittu 2021
108 hankittu 2021
109 hankittu 2021
110 hankittu 2021
111 hankittu 2025
112 hankittu 2025
113 hankittu 2025
114 hankittu 2025
115 hankittu 2025
116 hankittu 2025
117 hankittu 2018
118 hankittu 2025
119 hankittu 2025
120 hankittu 2025
121 hankittu 2025
128 kunnostettu 2018
137 kunnostettu 2018
141 kunnostettu 2018
143 kunnostettu 2018
148 Paristo vaihdettu
149 uusi paristo 2016, löytynyt
151 uusi paristo 2016
152 Paristo vaihdettu
153 uusi paristo 2016 korva rikki. Käytä, jos ehjät ei riitä
158 uusi paristo 2016
159 Paristo vaihdettu korva rikki. Käytä, jos ehjät ei riitä
163 Paristo vaihdettu
164 Paristo vaihdettu
165 kunto tuntematon
167 Paristo vaihdettu
168 uusi paristo 2018

100 maalileimasimia yhteensä 3 kpl älä käytä rasteilla
Lähtöleimasimia (nollaus) yhteensä 3 kpl älä käytä rasteilla

Jos joku leimasin ei toimi tai katoaa, ilmoita Kauko Laukkaselle, jotta Emit-lista saadaan ajan tasalle.

Alla LeSin käytössä olleita leimasimia, jotka eivät ole käytettävissä.

31 lienee löytö ESLI toimiva, yritetään palauttaa
69 uusi paristo 2018, hyytyi 28.3.2025
83 hankittu 2018. Toinen 83 kadonnut 29.3.2025
112 löytö, ei toimi 3.4.2024
149 uusi paristo 2016, katosi keväällä 2023
150 uusi paristo, hyytyi 15.4.2025
154 uusi paristo 2016, hiipumassa 3.4.2024
155 uusi paristo 2016, ei toimi 29.3.2025
157 uusi paristo ei toimi 3.4.2024
162 Paristo vaihdettu, ei toiminut 4.7.2023
166 uusi paristo 2018, katosi Mäkkylässä 5.4.2022.
169 uusi paristo 2016, ei toiminut 4.7.2023
170 hyytyi 9.7.2024
176 kadonnut kesällä 2+23