

Sisun Emit-leimasimet 17.6.2026

LeSillä on 33 hyvin toimivaa leimasinta sekä pukeissa olevat lähtö- ja maalileimasimet (2+2).

45 hankittu 2018

74 uusi paristo 2019, näyttää toimivan

101 hankittu 2021

102 hankittu 2021

103 hankittu 2021

104 hankittu 2021

105 hankittu 2021

106 hankittu 2021

107 hankittu 2021

108 hankittu 2021

109 hankittu 2021

110 hankittu 2021

111 hankittu 2025

112 hankittu 2025

113 hankittu 2025

114 hankittu 2025

115 hankittu 2025

116 hankittu 2025

117 hankittu 2018

118 hankittu 2025

119 hankittu 2025

120 hankittu 2025

121 hankittu 2025

128 kunnostettu 2018

137 kunnostettu 2018

141 kunnostettu 2018, epäilyks ettei toimi

143 kunnostettu 2018

151 uusi paristo 2016

158 uusi paristo 2016

159 Paristo vaihdettu korva rikki. Käytä, jos ehjät ei riitä

163 Paristo vaihdettu

165 testattu toimivaksi 2.6.2026

168 uusi paristo 2018

100 maalileimasimia yhteensä 3 kpl älä käytä rasteilla

Lähtöleimasimia (nollaus) yhteensä 3 kpl älä käytä rasteilla

Jos joku leimasin ei toimi tai katoaa, ilmoita Kauko Laukkaselle, jotta Emit-lista saadaan ajan tasalle.

Historiaa

Alla LeSin käytössä olleita leimasimia, jotka eivät ole käytettävissä.:

69 uusi paristo 2018, hyytyi 28.3.2025
83 hankittu 2018. Toinen 83 kadonnut 29.3.2025

112 löytö, ei toimi 3.4.2024

148 hyytyi 8/2025

149 uusi paristo 2016, katosi keväällä 2023, oireili 2.6.2026

150 uusi paristo, hyytyi 15.4.2025
154 uusi paristo 2016, hiipumassa 3.4.2024
155 uusi paristo 2016, ei toimi 29.3.2025
157 uusi paristo ei toimi 3.4.2024
162 Paristo vaihdettu, ei toiminut 4.7.2023
166 uusi paristo 2018, katosi Mäkkylässä 5.4.2022.
169 uusi paristo 2016, ei toiminut 4.7.2023
170 hyytyi 9.7.2024
176 kadonnut kesällä 2+23

83 ei toimi 23.3.2026
85 ei toimi 23.3.2026
148 ei toimi 23.3.2026
150 ei toimi 23.3.2026
152 ei toimi 23.3.2026
153 ei toimi 23.3.2026
164 ei toimi 23.3.2026
167 ei toimi 23.3.2026

100 ei toimi 23.3.2026